



ЗАТВЕРДЖЕНО:

В.о. директора ВСП
„ДЖКФК ДонНАБА”

Г.С. Брожек

З В І Т

про проведення технічного обстеження стану забезпечення доступності навчальних приміщень ВСП „ДЖКФК ДонНАБА” для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

В ВСП „ДЖКФК ДонНАБА” проведено обстеження навчального корпусу №2 з метою визначення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН), враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України „ДБН В.2.2.-3: 2018 Будинки і споруди. Заклади освіти”.

Виявлено наступні ознаки доступності навчального корпусу №2 та безпеки пересування для МГН:

1. На пішохідні шляхи/тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски та інші предмети нижче від 2,10м. Покриття щільне, асфальт.
2. Безбар’єрне пересування по прилеглій території.
3. В’їзд для осіб з інвалідністю до приміщень коледжу здійснюється з існуючого пандусу, що розташований праворуч від головного входу (ширина пандусу 200 мм, довжина пандусу 1600 мм), перепад висот від відмітки землі до майданчика перед входом в коледж становить 80 мм. Існуючий пандус представляє собою металеву капітальну споруду, яка має ухил 10%, що відповідає вимогам п 6.2.3. ДБН В.2.2. – 17:2006 „Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”.
4. Розміри майданчика для маневрування крісла-коляски перед дверима при відчиненні „до себе” становить по довжині 6000 мм та по ширині 5400 мм, що відповідає п. 6.1.7. ДБН В.2.2. – 17:2006 „Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”.
5. Влаштовані кнопки виклику поруч з входними дверима з доступом до них з інвалідного візка.
6. Вхідні двері до приміщення коледжу забезпечують доступність людей з особливими потребами, відчиняються „на себе” та мають ширину 1250 мм, що відповідає п. 6.1.11. ДБН В.2.2. – 17:2006 „Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”.
7. Доступ спрощують відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори.
8. Наявність доступних і пристосованих для МГН санвузлів.

9. У холі 1 поверху навчального корпусу №2, на аудиторії, санвузлі прикріплені відповідні таблички.

Висновок: враховуючи вищенаведене, ВСП „ДЖКФК ДонНАБА” забезпечує в цілому доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до встановлених вимог.

Голова комісії, заступник директора
з АГР, голова постійної діючої комісії
з загального огляду будівель та споруд
ВСП „ДЖКФК ДонНАБА”



О.В. Коваленко

Члени комісії:

заступник начальника управління -
начальник відділу комунального
господарства Управління житлового
та комунального господарства
Дружківської міської ради



О.Ю. Ковальов

головний спеціаліст відділу
містобудування та архітектури
виконавчого комітету
Дружківської міської ради



П.А. Сергієвський

інвалід І групи, член громадської
організації „Нова Дружківка”,
фахівець з питань інклюзії



Д.В. Баландюк